

G60 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость для удаления накипи в сантехнических установках для горячей воды на основе соляной кислоты. Не применять на алюминиевых компонентах.

- Средство используется в чистом или разбавленном виде для растворения накипи в установках из стали, чугуна, гальванизированной стали, меди, латуни и/или нержавеющей стали. Не подходит для алюминия.

- Можно применять для удаления накипи из закрытого контура центрального отопления.

- При наличии насоса для удаления накипи следует применять средство **G61 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ С ПОМОЩЬЮ НАСОСА**.

- Если в вашей установке есть алюминиевые детали, используйте средство **G62 ЭКСПРЕСС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ**.

Маркировка и разрешения

Сведения об ингредиентах доступны по адресу <http://www.geb.fr/fr/documentations.php>

Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Бесцветная жидкость
Плотность	1.1
pH при 20°C	< 1
Дополнительные сведения	При насыщении накипью продукт приобретает коричневатый цвет. Сброс продукта в стоки разрешён, если продукт коричневого цвета. В противном случае необходимо разбавить продукт водой до уровня pH от 6.5 до 9.

Применение

- ВАЖНО: Заливайте продукт для удаления накипи в воду, а не наоборот.

- Крайне рекомендуется нейтрализовать кислотность, вызванную удалением накипи, с помощью нейтрализующего средства **G70**.

➤ ОТКРЫТЫЙ КОНТУР (сантехнические установки для горячей воды)

Способ применения

Очистка змеевика

- Слить и демонтировать змеевик.

- Наполнить змеевик средством в чистом или разбавленном виде (в зависимости от количества накипи) и оставить не более, чем на 1,5 часа.

- Если выходит насыщенный раствор, повторить обработку.

- Слить и промыть змеевик нейтрализующим средством **G70**, чтобы устранить кислотность.

Очистка бака

- Слить 9/10 воды из бака и залить 1 л неразбавленного средства через входное отверстие бака.
- Оставить средство действовать не более, чем на 1,5 часа.
- Если выходит насыщенный раствор, то повторить обработку.
- Затем отдельно обработать от накипи змеевик.
- Для защиты результатов работы промыть нейтрализующим средством **G70**.

➤ ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР (отопление)

Способ применения

- Отключить котёл (и циркуляционный насос).
- Слить из установки объём теплоносителя, равный объёму продукта, который будет залит в установку (на уровне котла или в нижней части установки).
- Залить продукт в систему, соблюдая дозировку, через верхнюю часть установки (например, через спускной вентиль радиатора) или с помощью специальных инструментов.
- Долить воду до восстановления давления в системе.
- Вновь запустить установку.
- Включить циркуляционный насос не более, чем на 30 минут.
- Отключить котёл и слить контур (коллекторы и клапаны должны быть максимально открыты). Если выходит насыщенный раствор, повторить обработку.
- Залить в контур воду и нейтрализующее средство G70 (1 л на 100 л, остающиеся в установке). Включить установку (включить циркуляционный насос на 30 минут). Тщательно стравить воздух из радиаторов. Ваша установка очищена и может вновь функционировать в обычном режиме.
- Рекомендуем записывать сведения, относящиеся к обработке (название продукта, дата и т.д.)

Расход

Открытый контур (сантехническая установка для горячей воды):

Средство в чистом или разбавленном виде в зависимости от количества накипи.

Закрытый контур (отопление):

1 л на 100 литров.

Промывка

Промывать водой.

Хранение

Хранить при температуре от +15°C до +35°C.

Срок годности, указанный на упаковке, действителен для продукта в невскрытой упаковке, хранящегося при 20°C и нормальной влажности.

Сведения, приведённые в этом документе, представлены добросовестно и отражают результаты измерений, проведённых в нашей лаборатории. Учитывая разнообразие материалов, разное качество и разнообразие методов работы, мы рекомендуем потребителям перед обработкой попробовать продукт в тех условиях, где он будет применяться. По ходу улучшения продукта в этот документ вносятся изменения, и уведомления об этом не предусмотрены, так что советуем вам перед применением удостовериться, что вы располагаете самой актуальной версией документа.

Лист данных о безопасности доступен в Интернете по адресу www.quickfds.com.



GEB SAS - CS 62062 - Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex - France
Phone. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056